

## **Kurzanleitung zum Messerhalter zum Folienschneiden von CNC-STEP**

Das Messer darf nur so weit über den Rand des Messerhalters herauschauen, wie die Folie auf dem Trägerpapier dick ist ) meist um die ca. 6 hunderstel mm.

Einfach von Hand einen Schnitt simulieren ( Messerhalter in die Hand nehmen und über eine Folie führen ( kleine Kreisbewegungen )).

Mit der oberen Stellschraube solange zustellen, bis die Folie sauber geschnitten und das Trägermaterial so eben angeritzt wird.

( Rand des Messerhalters liegt also auf der Folie auf und gleitet darüber ).

Nun den Messerhalter einsetzen und je nach Dicke den Druck über die Eintauchtiefe in Z. Einstellen.  
( 2mm Eintauchtiefe für normale Folien ), ca. 5-6mm für Flockfolien etc ).

Videos und Bilder zu dem Thema finden Sie hier:

[http://www.cnc-step.de/html/cnc\\_miniaturn\\_fraesen\\_fraese.html](http://www.cnc-step.de/html/cnc_miniaturn_fraesen_fraese.html)

Viel Erfolg

Das Team von CNC-STEP